KYDBL4875-2E

智能控制器使用说明书



济南科亚电子科技有限公司

PC 系列产品选型表

| | 驱动器型号 电压范围 (V) | | 电 | 连续电流(A) | 反馈 | 方式 | | | 論入信 | 号 | | | I | 作模 | 式 | | |
|-------|-------------------|------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|-----|------|------|------|--------------|--------------|
| 类型 | | 电压范围 (V) | 流范围(A) | | 霍尔传感器 | 増量編码器 | RS232 | CAN | R/C | CLK | ₽₩I | 模拟量 | 速度模式 | 转矩模式 | 位置模式 | 外形尺寸 (mm) | 适用功率 (▼)≼ |
| | KYDBL2430-1 | 10-55₹ | 30 | 13 | • | | | | | • | • | • | • | • | | 90+75+35 | 300 |
| | KYDBL2430-1A | 10-55₹ | 30 | 13 | • | • | • | | | • | • | • | • | | • | 90*75*35 | 300 |
| | KYDBL2430-1E | 10-55₹ | 30 | 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 90+75+35 | 300 |
| | KYDBL2450-1 | 10-55₹ | 50 | 30 | • | | | | | • | • | • | • | • | | 148*117*40 | 600 |
| 无刷系列 | KYDBL2450-1A | 10-55₹ | 50 | 30 | • | • | • | | | • | • | • | • | | • | 148*117*40 | 600 |
| | KYDBL2450-1E | 10-55₹ | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 148*117*40 | 600 |
| | KYDBL2450-2 | 10-55₹ | 50 | 30 | • | | | | | • | • | • | • | • | | 190+130+40 | 600 |
| | KYDBL2450-2A | 10-55₹ | 50 | 30 | • | • | • | | | • | • | • | • | | • | 190+130+40 | 600 |
| | KYDBL2450-2E | 10-55₹ | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 190+130+40 | 600 |
| | KYDS2420-2 | 10-55₹ | 20 | 12 | | | | | | • | • | • | • | • | | 90+75+35 | 350 |
| | KYDS2420-2A | 10-55₹ | 20 | 12 | | • | • | | | • | • | • | • | | • | 90+75+35 | 350 |
| | KYDS2420-2E | 10-55₹ | 20 | 12 | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 90+75+35 | 350 |
| 有馴系列 | KYDS2450-1 | 10-55₹ | 50 | 30 | | | | | | • | • | • | • | • | | 115+150+35 | 600 |
| HWI자기 | KYDS2450-1E | 10-55₹ | 50 | 30 | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | 115*150*35 | 600 |
| | KYDS2450-2 | 18-36V 12V可定做 | 50 | 30 | | | | | | | | • | • | • | | 160+118+40 | 600 |
| | KYDS2450-2E | 18-36V 12V可定做 | 50 | 30 | | • | • | | • | | | • | • | | • | 160*118*40 | 600 |

|注: U 依据各户电机切率定似人切率控制器。

在使用本产品前请您详细阅读本使用说明书。

由于不遵守该使用及安装说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损 失均不在厂家的保修范围内,厂家将不承担任何相关责任。请妥善保管好文 件,如有相关疑问,请与厂家联系。

安全注意事项

- ·请专业技术人员进行安装、连接、调试该设备。
- ·在带电情况下不能安装、移除或更换设备线路。
- ·请务必在本产品的电源输入端与电源(电瓶)之间加装必要的保护装置,以免造 成危险事故或致命伤害;需要加装:过流保护器、保险、紧急开关。
- ·请做好本产品与大地、设备之间的隔离及绝缘保护。
- ·如确实需要带电调试本产品, 请选用绝缘良好的非金属专用螺丝刀或专用调试 工具。
- ·本产品需要安装在诵风条件良好的环境中。
- ·本产品不能直接应用在高湿、粉尘、腐蚀性气体、强烈震动的非正常环境下。



⚠️ 该标志表示一种重要提示或是警告。

目 录

| — , | 概述 | 5 |
|------------|-------------------|-----|
| <u>_</u> , | 规格及型号 | 6 |
| 三、 | 产品特性 | 6 |
| 四、 | 性能指标 | 7 |
| 五、 | 外形尺寸 | 8 |
| 六、 | 接线要求 | - 9 |
| 七、 | 控制器端子接线说明及端子功能示意图 | -10 |
| 八、 | 直流无刷电机的连接及说明 | -17 |
| 九、 | 控制器工作模式说明 | -18 |
| 十、 | LED 指示灯状态说明 | -20 |
| +- | 一、联系方式 | -21 |

一、概述:

KYDBL4875-2E 是一款大功率智能型双直流无刷马达控制器。该无刷双电机驱动器可同时控制两台直流无刷电机,内部使用 32 位高性能 MCU,采用高级的运动处理算法实现内部电子差速功能。控制器使用电机内部的霍尔信号作为转子位置反馈,配合外部的增量式编码器(1000—2500线)信号控制电机运动,实现速度开环、闭环模式、位置模式、扭矩模式。两路独立的驱动芯片,两路编码器处理芯片,两路霍尔信号处理芯片。同时具有多种故障报警功能。工作模式分为两种;独立模式和混合模式。


独立模式:可实现两路电机完全独立控制,控制信号部分为两路输入信号控制。两路直流无刷电机可分别控制电机的速度与方向。

混合模式:可实现两台无刷电机同步控制(前进、后退,左右旋转)。 控制信号多达8种方式(无线遥控、摇杆、电位器、模拟量、频率、脉 宽、RS232、CAN 总线)。

二、规格及型号:

| v | ~// ~~ ~ | // v | / -// | $\overline{}$ |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| | 最大 | 最大 | 直流电压 | |
| | 输出电流 | 输出电压 | 输入范围 | |
| 型号 | AC : (A) | DC : (V) | DC : (V) | |
| KYDBL4875-2E | 75 | 55 | 10-55 | |

KY D BL 24 30-1 A



三、产品特性:

- ◆ 宽电压输入 , 10-55V , 最高 60V 过压保护。
- ◆ 智能 PID 控制环,。
- ◆ 工作方式:速度开环、闭环控制,扭矩控制,位置闭环控制。
- ◆ 外部电位器、0-5V 模拟量或脉冲命令控制方式,RC(航模遥控器的接收器输出的脉宽信号)控制模式。

- ◆ 安全的前向&反向控制,四象限操作,支持再生。
- ◆ 使能控制功能。
- ◆ 最大电流限制。
- ◆ 4 路输入口, 功能可定义为模拟量输入, 脉冲输入或数字输入功能。
- ◆ 6 路数字量(MOS 管漏极开路)输出,可作为控制器故障报警状态输出, 也可以控制外部继电器实现自动切断电源等动作。
- ◆ 过电流、过热,过压、欠压,短路等异常情况启动保护功能。
- ◆ LED 状态指示。
- ◆ CAN 总线通讯,客户使用时见详细的通讯协议。
- ◆ RS232 通讯,客户使用时见详细的串口协议。

四、性能指标:


- 1、电源电压:10—55VDC。
- 2、室温 25℃持续工作电流 40A , 瞬间电流高达 75A 30S。
- 3. 最低转速: 速度闭环模式下 10 RPM,位置模式下 1 RPM。
- 4、Out+5VDC 电源 (可给编码器供电): 5V DC 20mA。
- 5、模拟量输入范围: 0-- 5VDC。
- 6、脉冲输入范围:500Hz—5000Hz (对应最大转速)
【注】最低脉冲频率随最大转速设置不同会有相应的变化。
- 7、占空比输入范围 0%-- 100% (输入频率范围 f ≤1KHz, 推荐使用 250Hz 频率)。
- 8、温度保护状态: 控制器 70℃ 时过热保护降低输出,80℃时停止输出。
- 9、工作环境温度:-25℃--+60℃。


10、环境湿度:相对湿度≤80RH。

11、外形尺寸: L*W*H = 190mm*130mm*77mm

11、重量:800g

五、外形尺寸: L*W*H=190*130*77 单位: mm。





外形尺寸图

注:控制器外壳底部有 4*Φ5mm 的安装固定孔,可以在水平方向安装。

将控制器远离粉尘,高湿环境,同时避免意外接触。保持控制器周围有足够大的空间便于通风和调整方便。

固定控制器时要远离其他的热源。保证控制器工作在指定的环境温度范围内。

避免安装在过度震动的设备上;如果需要安装,请采取很好的防震措施。

六、接线要求:

- 1、不要带电连接导线。
- 2、请选择与控制器电压电流相匹配的绝缘导线、屏蔽线与其连接,控制器的电源输入线和马达连接线的规格选择请遵循下表:

表 1 线规格和长度表

| | 电流 (A) | 线规格 (mm²) | 最大线长 (m) | |
|--------|--------|-----------|----------|--|
| 电源输入线: | 75 | 6 | 15 | |
| 马达输出线: | 75 | 6 | 15 | |



螫牛

无论在任何情况下,信号线、逻辑控制线都不得与电源进线、输出线(马达线)及其他动力线捆绑混合在一起布线,这样产生感应电压会造成对控制器的干扰、误动作或直接造成控制器损坏。

- 3、控制器内部没有电源反接保护功能,请必须保证控制器的电源输入与外部供电电源的正负极相一致,否则会造成控制器损坏。
- 4、请使用合适的工具连接,并必须保证接线正确。


七、控制器端子接线说明及端子功能示意图:



警告

控制端子的所有外出连接线不要靠近电源端、输出端的导线。

为了减少不必要的电子信号干扰,应尽量缩短控制端子的连线长度,当连线超过 0.5m 时,请使用屏蔽线缆。



接线端子说明

1. IN+、IN- 端子


左侧的 IN+、IN-端子是直流电流输入(10-55V),右侧的为扩展端口,不能用来输入电源。

2、A,B,C 端子:

直流无刷电机控制器输出端,外接直流无刷电机。


3、霍尔/编码器信号输入:

采用标准DR9 母座 , 1-5 连接无刷电机霍尔线 , 6-9 连接外部编码器 , 具体接口功能定义如下 :



| 接口定义 | 功能 | 备注 |
|------|---------------------|----|
| 1 | 控制器输出DC 5V (20mA) | |
| 2 | 无刷电机霍尔线A | |
| 3 | 无刷电机霍尔线B | |
| 4 | 无刷电机霍尔线C | |
| (5) | GND | |
| 6 | 控制器输出DC 5V (20mA) | |
| 7 | 编码器输出A相 | |
| 8 | 编码器输出B相 | |
| 9 | GND | |

4、控制端口:采用标准 DR25 母座



| 接口定义 | 功能 | 备注 | 软件I/0 |
|------|----|----------|-------|
| 1 | 0V | 0 V | |
| 2 | Тх | RS232_Tx | |
| 3 | Rx | RS232_Rx | |

| (A) | 坎判皇检 \ 1 | □辻1的構划县/咏池县烩 λ | P/AIN1 |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 4) | 控制量输入1 | 马达1的模拟量/脉冲量输入 | L/WINT |
| 5 | GND | 0 V | |
| 6 | 控制量输入2 | 马达2的模拟量/脉冲量输入 | P/AIN2 |
| 7 | 使能控制1 | 马达1的使能控制 | DIN3 |
| 8 | 正反向控制1 | 马达1的正反向控制 | DIN4 |
| 9 | 刹车制动1 | 马达1的刹车制动 | DIN5 |
| 10 | 使能控制2 | 马达2的使能控制 | DIN6 |
| 11) | 正反向控制2 | 马达2的正反向控制 | DIN7 |
| 12 | | | |
| 13) | 5V输出 | 控制信号参考电压 | |
| 14) | 5V输出 | 控制信号参考电压 | |
| 15) | 刹车制动2 | 马达2的刹车制动 | DIN13 |
| 16) | 故障报警输出端1 | 可设置 | DOUT3 |
| 17) | 故障报警输出端2 | 可设置 | DOUT4 |
| 18 | 0V | 0 V | |
| 19 | 故障报警输出端3 | 可设置 | DOUT5 |
| 20 | 故障报警输出端4 | 可设置 | DOUT6 |
| (21) | 故障报警输出端5 | 可设置 | DOUT7 |
| 22 | 故障报警输出端6 | 可设置 | DOUT8 |
| 23 | CAN-H | CAN-高 | |
| 24) | CAN-L | CAN-低 | |
| 25) | 0V | 0 V | |


- 4.1 端子^②、③、⑤: 为控制器与 PC 电脑 的 RS232 串口连接。
- **4.2、端子** (6):模拟量/脉冲量输入端

在实际使用中,该端口可以作为外部给定信号输入,也可以做为反馈信号输入。

当使用外部电位器作为给定信号时,连接 GND 模拟量 1 和模拟量 2, +5V 端子。出厂设置默认: 0-5V 模拟量给定信号或电位器给定信号 ,单方向控制。可根据客户需要调整为 0-2.5v-5v 双向控制。即 0-2.5v 为正向控制 , 2.5v-5v 为反向控制。

当使用脉冲信号时,脉冲输入范围:500Hz—5000Hz ,脉冲输入的上限对应马达的最大转速。使用 PWM 信号输入时,频率不超过 1KHz,推荐使用 250Hz,占空比输入范围为 0%-- 100% 。

- 【注】最低脉冲频率随实际最大转速不同会有相应的变化。该端口可用于连接RC RADIO(航模输出信号),接收有效的R/C信号控制。具体说明如下:在这种工作模式,控制器用作R/C模型遥控的Radio接收机并接收来自于R/Cradio的脉宽信号,当脉宽最小对应为1.0毫秒宽对应于操纵杆的最小位置,2.0毫秒的脉宽对应于操纵杆的最大位置。操纵杆处于中心位置时脉宽应是1.5毫秒。
- 【注】为达到最佳的控制精度,请确保 RC radio 信号的脉宽信号是在1.0ms-2.0ms 范围内。



4.3、端子 (7)、(10): 使能控制端

端子为马达1和马达2的使能控制端。分别与+5VDC接通时马达自由停止, 此时切断的是功率级的输出。断开与+5VDC的连接,马达运转。建议使用该端 子来安全的控制马达的启停。

4.4、端子 8 (11): 正反向控制端

端子为马达1和马达2的正反向控制端。分别与+5VDC接通时马达换向。


4.5、端子⁹、¹²:刹车制动

端子为马达 1 和马达 2 的刹车制动端,分别与+5VDC 接通时马达刹车制动,此时切断的是功率级的输出。


注:恢复启动时;先将此端子与+5VDC断开,去除刹车制动命令。再将使能空控制端与+5VDC接通后重新断开,即复位完毕,控制器处于待机状态,如此时外部控制信号输入不为零,则控制器有输出,马达运转。

4.6、端子^{②3}、^{②4}:CAN 总线连线

说明:控制器内部默认不配 120 欧姆的电阻



4.7、端子 (16) (17) (19) (20) (21) (22) , 数字量输出端口



控制器提供6路(最多8路)数字量输出,该端子为MOS管漏极开路,通用输出幅度为24V 1A,最大输出40V 1A,使用时需要外接10k上拉电阻(可据需求确定)。如图所示。每一路数字输出量,可以根据预先设置的某一种事件状态,选择MOS管的导通或关断。

以下列出的是控制器允许响应的事件状态,只能选择其中的一种事件状态触发数字量输出。


6路数字量输出可以选择不同的事件状态。

| | 事件状态 | 数字量输出动作描述 |
|---|--------|------------------------|
| 1 | 马达运转 | 马达运转时,数字口输出高/低 |
| 2 | 马达换向 | 当马达换向时,数字口输出高/低 |
| 3 | 过压 | 当电源电压超过最大限制值时,数字口输出高/低 |
| 4 | 过热 | 当控制器温度超过过热限制时,数字口输出高/低 |
| 5 | LED 状态 | 数字口的输出与LED 状态同步 |
| 6 | 功率管状态 | 没有功率管损坏时,数字口输出高/低 |

6路数字量输出默认的事件状态如下:

| 数字量输出端1 | 马达1运行时输出低 |
|---------|--------------------|
| 数字量输出端2 | 控制器过压时输出低 |
| 数字量输出端3 | 马达1没有功率管损坏时,数字口输出低 |
| 数字量输出端4 | 马达2运行时输出低 |
| 数字量输出端5 | 控制器过热时输出低 |
| 数字量输出端6 | 马达2没有功率管损坏时,数字口输出低 |

八、直流无刷电机的连接及说明



1、无刷电机功率线连接

控制器输出端 A、 B、 C 用来连接无刷电机,按照无刷电机的三条功率线对应连接。

【注】:连接直流无刷电机功率线时需要注意,三根功率线ABC相必须与控制器输出的连接相匹配,控制器两路输出独立,每路有三相,分别接无刷电机的A相(黄色),B相(绿色),C相(蓝色)。

如果连线接反,将导致马达来回颤抖不受控制。

2、无刷电机霍尔线连接

端子^①、^⑤为无刷电机霍尔传感器提供工作电源,霍尔的三相输出信号 A、B、C 作为输入反馈信号直接连接到控制器的端子^②、^③、 ^④上

【注】: 连接直流无刷电机霍尔时需要注意, 霍尔的 A B C 相信号必须与控制器

输出到马达的连接相匹配,如果霍尔的连线接反,将导致马达来回颤抖不受控制。



警告

控制端子的所有外出连接线不要靠近电源端、输出端的导线。

为了减少不必要的电子信号干扰,应尽量缩短控制端子的连线长度,当连线超过 0.5m 时,请使用屏蔽线缆。

九、控制器工作模式说明

注意:禁止在电机运行时通过 RS232 保存参数,否则严重影响电机的运行。

1.速度模式

速度模式包括速度开环、速度闭环。A.使用速度开环时,控制器根据控制量的大小实现线性输出,控制器不去控制电机转速,优点:当供电电压超过电机额定电压时,电机可以短时间运行在额定转速以上。B.使用速度闭环时必须使用外部的编码器做为反馈,来检测电机转子的速度,也可以使用测速电机的模拟信号做为反馈(精度差,不推荐)。该模式下控制器可以使用模拟信号、脉冲信号、数字信号(使用 RS232 串口、CAN 总线通讯)作为电机转速的控制信号,电机运行状态相同。

注意事项:控制器使用速度闭环模式时,出厂设置必须和客户编码器分辨率以及电机负载等匹配,从而调整电机的动态响应的衰减比、最大动态偏差、稳态误差、调节时间、超调量等参数。

2.位置闭环模式

位置闭环模式包括相对位置闭环、位置计数闭环两种模式。位置闭环模式

必须使用外部的增量式编码器来检测转子的位置,从而精确地实现位置控制。

当使用相对位置闭环模式时,可以使用模拟信号和脉冲信号做为控制变量, 电机的目标位置与控制变量(电压值、频率、脉宽)的大小成线性变化,例如模 拟信号输入为5V时,电机目标位置为最大位置(需出厂设置,与编码器分辨率 有关)。控制使能信号,电机可以迅速地在初始位置和目标位置之间往返。电机 与外部电位器实现随动控制。

当使用位置计数闭环模式时,不可以使用模拟信号或脉冲信号做为控制变量,只能使用数字信号。通过 RS232 串口或 CAN 总线通讯的协议,直接把目标位置以及转速等控制变量发送给控制器。

注意事项:

- A. 位置计数闭环模式下,用户可以通过 RS232 或 CAN 总线控制电机转速。
- B. 相对位置闭环模式下,最大位置需要出厂设置(参数与编码器有关)。
- C. 控制器使用位置计数闭环模式时, 电机最低转速为 1 RPM。

3.扭矩模式

力矩模式是一种特殊的闭环操作,在这种情况下,马达命令控制的是流过马达的电流而无视马达的实际转速。对于马达,力矩直接对应电流。因此,控制电流就是控制力矩。

该模式下控制器可以使用模拟信号、脉冲信号、数字信号(使用 RS232 串口、CAN 总线通讯)作为电机转速的控制信号,电机运行状态相同。

注意事项:该模式下控制器必须使用外部电流传感器做为反馈,否则电机将全速运行。

十、LED 指示灯状态说明

| 正常状态(POWER 绿灯长亮, STATUS 红灯指示给定信号模式) | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| 状态指示(周期1S) | 模式说明 | | | | |
| STATUS 红灯闪烁一次 | 数字信号输入模式 | | | | |
| STATUS 红灯闪烁两次 | 脉冲输入模式 | | | | |
| STATUS 红灯闪烁三次 | 模拟量输入模式 | | | | |

| 故障状态 (POWER 绿灯长亮 | , STATUS 红灯闪烁指示故障) |
|------------------------|--------------------|
| 状态指示(周期1S) | 故障说明 |
| STATUS 红灯一闪一灭(较快) | 短路 |
| STATUS 红灯快闪4下,再亮1秒 | 过热 |
| STATUS 红灯快闪2下,再亮1.5秒 | 欠压或过压 |
| STATUS 红灯快灭1下,再亮1.875秒 | 功率级关断 |

十一、公司地址及联系方式

济南科亚电子科技有限公司

地址:中国山东济南市天桥区梓东大道1号鑫茂科技城66号楼

电话: 0531-88975137 88601737 88601217

传真: 0531-85898028

网址: www.jnky.com

邮箱: keya@vip. 163. com